WIDOK NA DNO

Wykonac wg sytuacji
unikac syfonowania instalacji

Czesc izometrowana - wykonac przed przebudowa dna